



MAXI DRYER 100

Forno di asciugatura per pelletteria a 12 vassoi estraibili con guide
Drying oven for leather goods with 12 shelves

- Controllo elettronico temperatura
- Temperatura massima di lavoro 40° C
- Umidità interna ridotta
- Fino a dodici vassoi di lavoro 1000x600 mm
- Velocità ventole regolabile
- Apertura su entrambi i lati per isole di lavoro
- Distanza minima tra i vassoi 80 mm

- Electronic temperature control
- Max temperature 40° C
- Reduced internal humidity
- Till twelve work shelves 1400x600 mm
- Fan speed control
- Opening on both sides for work islands
- Minimum distance between shelves 80 mm



Dati tecnici

- Luce d'entrata
- Temperatura max
- Potenza installata
- Voltaggio standard
- Peso macchina
- Dimensioni

Data sheet

- Entrance opening
- Max temperature
- Installed power
- Standard voltage
- Weight
- Dimension

1000 x 600 mm
40°C
4 Kw
400/50/3
170 Kg
130 x 76 x 187 cm

Optional

- Vassoi di lavoro
- Kit ripari trasparente posteriore
- Tablet con programma per controllo asciugatura vassoi
- Extra shelves
- Set of transparent back closure
- Tablet with program to control shelves drying status